



ООО «Тахограф-сервис»

Юр. адрес: 644080, г. Омск, пр. Мира, д. 5/2, офис 254

Почтовый адрес: 644092 г. Омск, а/я 1123

Тел.: 8 (3812) 633-266, 633-288

e-mail: tahograf-omsk@yandex.ru

website: <http://www.tahograf-omsk.ru/>

ИНН 5502037500 КПП 550101001

Исх. N 007
от "28" 05 2018 г.

Начальнику УГИБДД УМВД России
по Омской области полковнику полиции

С.В. Картавенко

От технического директора

ООО «Тахограф-сервис»

А.В. Чурсина

644073, г. Омск, ул. Кондратюка, д.28

Тел. 8-906-197-21-94

ЗАПРОС

Наша организация занимается установкой дополнительного оборудования на транспортные средства, в том числе установкой главных выключателей аккумуляторной батареи, что является обязательным требованием пункта 9.2.2.8.1 ДОПОГ с целью получения свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. После монтажа данного оборудования, при прохождении осмотра в подразделении ГИБДД возникают некоторые недопонимания, которые в итоге приводят к отказу в получении ДОПОГ.

В связи с этим прошу Вас дать разъяснения на следующие вопросы:

1. Необходимо ли оснащать транспортное средство главным выключателем аккумуляторной батареи, если данное транспортное средство уже изготовлено под требования ДОПОГ на заводе изготовителе?
2. Необходимо ли осуществлять процедуру внесения изменений в конструкцию транспортного средства в случае установки на него главного выключателя аккумуляторной батареи?
3. Правомочно ли требование инспектора, осматривающего транспортное средство, который говорит, что нажатие кнопки выключателя АКБ должно приводить к остановке двигателя транспортного средства? Если это утвердительный ответ, тогда укажите на нормативно-техническую документацию регламентирующую порядок взаимодействия двигателя с главным выключателем АКБ?

Ответ прошу направить почтой по адресу 644092, г.Омск, а/я 1123, а так же на электронную почту tahograf-omsk@yandex.ru.

Технический директор
ООО «Тахограф-сервис»

исп. Проценко А.В. 8-961-881-07-70

Чурсин А.В.